	INSTRUCTIVO PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EVENTUALIDAD CORTE DE ENERGIA EN LA GRANJA	Código: DN-IN-PE-01
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: Abril de 2.021
		Página: Página 1 de 2

1. OBJETO:

Medida de prevención ante corte de fluido eléctrico en las granjas en donde se requiere energía para el funcionamiento de los motores que son utilizados para las máquinas que generan bienestar en la producción de pollo en pie.

2. ALCANCE:

El presente procedimiento aplica para el personal que labora en granjas.

3. RESPONSABLE

El responsable de ejecutar esta labor es el Administrador de granja y/o galponero bajo la supervisión del jefe de técnico.

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES


El Administrador de la Granja y/o Galponero deberá realizar los siguientes pasos en el caso de haber suspensión de la energía:

Solicitar información sobre la causa del corte de energía en servicio al cliente de la Empresa de energía prestadora del servicio.

- Anotar el número de reporte que le entrega la empresa de energía junto con los datos de contador y numero del suscriptor.
- Solicitar información sobre el tiempo que va a durar el corte de energía en la Zona.
- Realizar las siguientes acciones

Cuando el corte de energía es en granjas no automatizadas:

- ✓ Mantener agua suficiente en los tanques para el consumo de los pollos.
- ✓ Solicitar carro tanque en el caso que no alcance la almacenada.
- ✓ Mantener aireados los galpones subiendo las cortinas, mojando los techos para tener la temperatura ambiente del pollo.
- ✓ Solicitar planta eléctrica en las zonas que son muy calientes para poder cubrir la ventilación en los galpones.
- ✓ En el caso de tener comederos automatizados se debe dar la alimentación de forma manual directa a los comederos.
- ✓ Esperar en el galpón hasta que la energía se restablezca y se compruebe que el ambiente de los pollos se encuentre dentro de los parámetros y que el servicio de energía este normalizada.

	INSTRUCTIVO PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EVENTUALIDAD CORTE DE ENERGIA EN LA GRANJA	Código: DN-IN-PE-01
		Versión: 02
		Fecha de Emisión: Abril de 2.021
		Página: Página 2 de 2

Cuando el corte de energía es en granjas con ambiente controlado

- ✓ Tener en la Granja planta eléctrica que permita que las maquinas estén funcionando en todo momento.
 - ✓ Tener monitoreo en todo momento a las máquinas para que su funcionamiento no se interrumpa.
 - ✓ Realizar mantenimiento preventivo a las máquinas de ambiente controlado cada vez que salga el lote.
 - ✓ Verificar que la planta eléctrica tenga reserva de ACPM y solicitar para mantener siempre en las Granjas este combustible con el fin de no parar las máquinas.
 - ✓ Solicitar desacasar el pollo cuando se prolongue el corte de energía, esto en el caso que el pollo tenga el peso para beneficiar.
- Informar al finalizar el día a su jefe inmediato el resumen de lo acontecido durante el día y las acciones que se realizaron en cuanto a:
 - Estado de los pollos
 - Maquinaria en funcionamiento

5. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Responsable	Fecha de modificación	Versión
IN-GPPC-001	Arminda Rojas Cote	Mayo de 2.019	1
DN-IN-PE-01	Arminda Rojas Cote	Abril de 2.021	2

6. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Arminda Rojas Cote Gerencia Administrativa	Ricardo Plata Gerencia Técnica pollo de engorde	Claudia Marcela Guzmán Gerencia Regional